

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Зайко Татьяна Ивановна
Должность: Ректор
Дата подписания: 02.06.2024 20:20:57
Уникальный программный ключ:
cf6863c76438e5984b0fd5e14e7154bfba10e205



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

г. Новосибирск

"26" 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет водного транспорта» (ФГБОУ «СГУВТ»), структурное подразделение среднего профессионального образования «Новосибирское командное речное училище
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта: 630099 г. Новосибирск ул. Мичурина, 4
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее шестизэтажное здание, 4908,1 кв. м, наличие прилегающего земельного участка (да, нет)
- 1.4. Год постройки здания: 1961 г.; последнего капитального ремонта: 2013 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - ежегодно, капитального - не планируется.

\

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет водного транспорта» (ФГБОУ «СГУВТ»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 33
телефон: (383)-222-64-68, (383)-222-12-00, (383)-222-49-76, e-mail: ngavt@ngs.ru

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Учредители: Федеральное агентство морского и речного транспорта

1.10. Адрес учредителей, другие координаты: 125993, г. Москва, ул. Петровка, д. 3/6

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: высшее образование, среднее профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование, дополнительное образование, профессиональное обучение, научная деятельность.

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.

2.5. Виды услуг: образовательные услуги в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности; оказание платных дополнительных образовательных услуг; выполнение учебно-методических и научно-методических работ; оказание научно-технических и информационно-консультационных услуг; выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; создание, использование, реализация и техническое обслуживание наукоемкой продукции, инновационная деятельность; оказание услуг в области компьютерных и информационных технологий; осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; осуществление экспертной деятельности; изготовление и реализация учебно-методической и научной литературы, а также иной печатной продукции; осуществление рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности; организация культурно-массовых, спортивных мероприятий, проведение творческих и научных семинаров, конференций, фестивалей, выставок и иных аналогичных мероприятий; предоставление услуг по размещению и проживанию обучающихся и командированных лиц, оказание жилищно-бытовых и эксплуатационно-хозяйственных услуг при проживании в общежитии обучающихся, работников и командированных лиц; предоставление услуг наземного (автомобильного) и водного транспорта; исследования в области маркетинга и менеджмента; оказание услуг по трудоустройству обучающихся и выпускников; осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации; выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инженерно-экологических и иных видов изысканий; управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества.

2.6. Форма оказания услуг: на объекте,

2.7. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): 420 человек

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Автобус № 5,13,18,28,97,98; троллейбус № 5,13,29,36; станция метро «Площадь Ленина»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: «Площадь Ленина»
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: около 500 метров, до станции метро 400 метров
- 3.2.2. Время движения (пешком): 6-8 минут
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, нет)
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3	с нарушениями зрения	ВНД
4	с нарушениями слуха	ДУ
5	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности,
-----------	---	------------------------

		в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (С), ДЧ-И (К,О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (С,К), ДЧ-И (О), ДП-И (Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (С,К), ДУ (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (С), ДУ (Г,У), ДЧ-И (К,О)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С), ДУ (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С), ДУ-И (К,О, Г, У)

****** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект признан условно доступным для инвалидов категорий О,Г,У, недоступным для инвалидов категорий К,С.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	2	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные мероприятия: выделить места для стоянки транспортных средств инвалидов. Обозначить парковочное место для транспорта инвалидов в соответствии с нормативами (разметка места и обозначение места для парковки знаком). Установить указатели движения к доступному парковочному месту. В хорошо просматриваемом месте разместить табличку с телефоном специалиста, который при необходимости окажет помощь (крупный, контрастный шрифт). Отработать регламент сопровождения инвалидов персоналом (в том числе с нарушениями зрения, с нарушениями опорно-двигательного аппарата).
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные мероприятия: рассмотреть возможность расширения входной площадки до соответствующих параметров; расширение уличной входной двери. Установить кнопку вызова помощи персонала. Нанести яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей. Нанести яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей; установить противоскользящее покрытие в тамбуре; до проведения работ оказывать помощь со стороны персонала.
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Текущий ремонт, организационные мероприятия: лестницы в начале и в конце марша оснастить тактильным покрытием, нанести на края первой и последней ступеней контрастную окраску (либо монтаж противоскользящих контрастных накладок), установить поручни с двух сторон; нанести контрастную маркировку дверей в соответствии с нормативами; привести к требованиям нормативов пути эвакуации: понизить пороги, особо обратить внимание на предполагаемые эвакуационные пути движения инвалидов на колясках на первом этаже (там, где это технически возможно); оснастить окантовку дверей контрастной маркировкой, где она отсутствует; обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.

4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия: все аудитории по ширине дверного проема соответствуют нормативам, сгладить дверные пороги; отработать регламент оказания помощи со стороны персонала.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные мероприятия, приобретение оборудования: рассмотреть возможность разработки рабочего проекта санитарного узла для МГН. Оснастить туалетные комнаты оборудованием в соответствии с нормативами (световые оповещатели, опорные поручни и др.).
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Установить индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства в аудитории; изготовить и установить таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания, изготовить и установить мнемосхему (тактильный план здания, прилегающей территории).

<***> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ: плановый ремонт: *согласно плану мероприятий (дорожная карта)*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: *условная доступность*

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование вышестоящей организации: *требуется*

5. Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта: от 26 ноября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ «СГУВТ»

« 26 »



АКТ

обследования объекта

на предмет беспрепятственного доступа и использования инвалидами и другими маломобильными группами населения

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет водного транспорта» (ФГБОУ «СГУВТ»), структурное подразделение среднего профессионального образования «Новосибирское командное речное училище им. С.И. Дежнева»

Полное юридическое наименование объекта

630099 г. Новосибирск ул. Мичурина, 4, телефон: (383)-222-60-84, (383)-222-11-37, e-mail: nkru2@yandex.ru

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail


- 1. Ведомственная принадлежность объекта:** Федеральное агентство морского и речного транспорта
- 2. Вид деятельности:** образовательные услуги в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности; оказание платных дополнительных образовательных услуг; выполнение учебно-методических и научно-методических работ; оказание научно-технических и информационно-консультационных услуг; выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; создание, использование, реализация и техническое обслуживание наукоемкой продукции, инновационная деятельность; оказание услуг в области компьютерных и информационных технологий; осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; осуществление экспертной деятельности; изготовление и реализация учебно-методической и научной литературы, а также иной печатной продукции; осуществление рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности; организация культурно-массовых, спортивных мероприятий, проведение творческих и научных семинаров, конференций, фестивалей, выставок и иных аналогичных мероприятий; предоставление услуг по размещению и проживанию обучающихся и командированных лиц, оказание жилищно-бытовых и эксплуатационно-хозяйственных услуг при проживании в общежитии обучающихся, работников и командированных лиц; предоставление услуг наземного (автомобильного) и водного транспорта; исследования в области маркетинга и менеджмента; оказание услуг по трудоустройству обучающихся и выпускников; осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации; выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инженерно-экологических и иных видов изысканий; управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества.
- 3. Форма собственности:** государственная
- 4. Размещение объекта:** отдельно стоящее шестиэтажное здание
- 5. Количество обслуживаемых посетителей в день:** 420 человек

6. Функциональное назначение объекта: высшее образование, среднее профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование, дополнительное образование, профессиональное обучение, научная деятельность.



1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Парковка для посетителей						
	Расстояние до входа в здание	м	не более 50	отсутствует	К, О		П.5.2.2. СП 59.13330.2016
	Доля мест для автотранспорта инвалидов	%	10 (но не менее 1 места)	отсутствует	К, О		П.5.2.1. СП 59.13330.2016
	Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов	м	6х3,6	отсутствие	К, О		П.5.2.4. СП 59.13330.2016
	Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике		наличие	отсутствие	К, О		П.5.2.1. СП 59.13330.2016
	Путь к главному (специализированному) входу в здание						

- ширина полосы движения - при наличии площадок для разезда ИК (карманов)	м	2,0 Допустимо 1,2	соответствует	К		П.5.1.7. СП 59.13330.2016
-указатели направления движения		наличие	отсутствие	К, О, Г		П.5.1.3. СП 59.13330.2016
- высота бордюра	см	5	-	С		П.5.1.9. СП 59.13330.2016
Рельефная (тактильная) полоса перед опасным участком (лестничным маршем, пешеходным переходом, поворотом, входом в здание): расстояние до объекта информации, опасного участка;	см	80-90 50-60	отсутствует	С		П.5.1.10. СП 59.13330.2016

	ширина тактильной полосы						
	Съезды с тротуаров: уклон вблизи зданий и в затесненных местах		1:12 Допускается 1:10	-			П.5.1.8. СП 59.13330.2016

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Соответствует	К,О,С	В хорошо просматриваемом месте разместить табличку с телефоном специалиста, который при необходимости окажет помощь (крупный, контрастный шрифт).	Организационные мероприятия
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Соответствует	К,О,С		Организационные мероприятия
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Стоянка для транспорта отсутствует. Места для стоянки транспортных средств инвалидов отсутствуют. Отсутствует разметка места и обозначение места для парковки знаком в соответствии с нормативами.	К,О	Выделить места для стоянки транспортных средств инвалидов. Обозначить парковочное место для транспорта инвалидов в соответствии с нормативами (разметка места и обозначение места для парковки знаком). Установить указатели движения к доступному парковочному месту.	Текущий ремонт, организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к объекту	ДЧ-И (К,О,Г,У), ВНД (С)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: выделить места для стоянки транспортных средств инвалидов. Обозначить парковочное место для транспорта инвалидов в соответствии с нормативами (разметка места и обозначение места для парковки знаком). Установить указатели движения к доступному парковочному месту. В хорошо просматриваемом месте разместить табличку с телефоном специалиста, который при необходимости окажет помощь (крупный, контрастный шрифт). Отработать регламент сопровождения инвалидов персоналом (в том числе с нарушениями зрения, с нарушениями опорно-двигательного аппарата).

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
		3	4	5	6	7	8
	Крыльцо / входная площадка (главный вход)						
	Габариты площадки: ширина X глубина	см	Не менее 220x220	126x340 Высота 8см	К		П.6.1.4. СП 59.13330.2016
	Поручни (ограждение)		наличие	отсутствует	К, О, С		П.6.1.2 СП 59.13330.2016
	Нескользящее покрытие		наличие	имеется	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330.2016

	Навес		наличие	имеется	Все категории и		П. 6.1.4 СП 59.13330.2016
	Лестница к входной площадке (главный вход)						
	Ширина марша лестниц	см	Не менее 135	-	О,С	П.5.1.12. СП 59.13330.2016	
	Высота ступени	см	от 12 до 15	-	О,С	П. 5.1.12 СП 59.13330.2016	
	Ширина проступи	см	от 35 до 40	-	О,С	П. 5.1.12 СП 59.13330.2016	
	Нескользящее покрытие		наличие	отсутствует	О, С, Г	П. 5.1.12 СП 59.13330.2016	
	Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	за 80-90 до лестниц	-	С	П. 5.1.12 СП 59.13330.2016	
	Ширина рельефной тактильной полосы	см	30-50	-	С	П. 5.1.12 СП 59.13330.2016	
	Контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	отсутствует	С	П. 5.1.12 СП 59.13330.2016	
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	отсутствует	О,С	П. 5.1.12 СП 59.13330.2016	
	Поручни с двух сторон		наличие	отсутствует	О, С	П. 6.1.2 СП 59.13330.2016	
	- высота поручней	см	Допустимо 85-92	-	О, С	П. 6.1.2 СП 118.13330.2016	
	- завершающие части поручней	см	Не менее 30	-	О, С	П.6.1.2 ГОСТ Р 51261	
	Пандус (главный вход)		наличие	отсутствует			

	Ширина пандуса	см	Не менее 100	-	К		П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2016
	Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	см	Не более 900 Не круче от 1:12 до 1:20 от (8% до 5%)	-	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2016
	Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	Не менее 150х150	-	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2016
	Поручни с двух сторон:		наличие	отсутствует	К,О		П.6.2.11 СП 59.13330.2016
	- на высоте	см	70 и 90 (допустимо от 85 до 92)	-	К		П. 6.2.11 СП 59.13330.2016
	-завершающие части поручней	см	Длиннее пандуса на 30	-	К, О		П. 6.2.11 ГОСТ Р 51261
	Нескользящее покрытие		наличие	отсутствие	К,О,С		П. 6.2.11 СП 59.13330.2016
	Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		наличие	отсутствие	С		П. 6.2.10 СП 59.13330.2016
	Наружный подъемник (главный вход): вертикальный (В), наклонный (Н)		наличие	отсутствие	К		П.6.2.8. СП 59.13330.2016
	Тамбур (главный вход)						
	Габариты: глубина х ширина	см	не менее 245х160 при реконструкции допустимо от 150 до 180х230	365х160	К		П.6.1.8. СП 59.13330.2016
	Двери 1 (главный вход): распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			

- ширина дверного проема в свету	см	не менее от 90 до 120	85	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	11	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		наличие	отсутствие	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2016
Размер маркировки	см	Не менее 10 x 20	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2016
Расположение маркировки на полотне двери	см	Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2016
Двери 2 (главный вход): распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные			

- ширина дверного проема в свету	см	не менее от 90 до 120	120	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	8	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		наличие	отсутствие	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2016
Размер маркировки	см	Не менее 10 x 20	-	С		П. 6.1.6. СП 59.13330.2016
Расположение маркировки на полотне двери	см	Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140	-	С		П. 6.1.6. СП 59.13330.2016
Турникет			распашные			

	- ширина проема в свету	см	не менее от 90 до 120	240	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2016

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Не соответствует по параметрам	К,О,С	Рассмотреть возможность расширения входной площадки до соответствующих параметров. Оказывать помощь со стороны персонала.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.4	Дверь (входная)	есть			Расширение уличной входной двери. Отсутствует яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей.	К,О,С	Расширение уличной входной двери. Установить кнопку вызова помощи персонала. Нанести яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.5	Тамбур	есть			Соответствует	К,О,С	При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.	Текущий ремонт, организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		N на плане	N фото	
Входная группа	ВНД (С,К), ДЧ-И (О), ДП-И (Г,У)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: рассмотреть возможность расширения входной площадки до соответствующих параметров; расширение уличной входной двери. Установить кнопку вызова помощи персонала. Нанести яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей. Нанести яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей; установить противоскользящее покрытие в тамбуре; до проведения работ оказывать помощь со стороны персонала.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ

(для доступа к зоне оказания услуги, в том числе пути эвакуации)

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
		3	4	5	6	7	8
	Фойе, 1 этаж						
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	180	К		П.6.2.1. СП 59.13330.2016
	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	см	Не менее 120	соответствует	К,О,С		П.6.2.2. СП 59.13330.2016
	Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже)		наличие	наличие	К, О		П. 6.2.5. СП 59.13330.2016
	Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	Выступ - не более чем на 10; высота - от 70 до 210 от уровня пола	-	К,С		П.6.2.6. СП 59.13330.2016
	Коридоры 1 этаж						

	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	165	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2016
	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	см	Не менее 120	соответствует	К,О,С		П.6.2.2. СП 59.13330.2016
	Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже)		наличие	наличие	К, О		П. 6.2.5. СП 59.13330.2016
	Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	Выступ - не более чем на 10; высота - от 70 до 210 от уровня пола	-	К,С		П.6.2.6. СП 59.13330.2016
	Пути эвакуации (выход 1)						
	Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стеной		наличие	Отсутствие	С		П.6.2.23. СП 59.13330.2016
	Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку	см	Не менее 90	120	К		6.2.4. СП 59.13330.2016

	- высота порога	см	не более 1,4	5	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	120	К		6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	5	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	Пути эвакуации (выход 2)						
	Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стеной		наличие	Отсутствие	С		П.6.2.23. СП 59.13330.2016
	Двери 1: распашные (Р),			распашные			

	автоматические раздвижные (А)						
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	125	К		6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	10	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные			

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	120	К		6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	4	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	Двери 3: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные			

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	105	К		6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	5 и 15	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016

							
	Пути эвакуации (выход 3)						
	Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стеной		наличие	Отсутствие	С		П.6.2.23. СП 59.13330.2016
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	125	К		6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016

	Лестница к запасному выходу 1						
	Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.	см	не менее 135 не менее 120 не менее 90	127	О,С		П. 6.9. СП 118.13330.2012
	Нескользящее покрытие		наличие	отсутствие	О,С		П.6.2.8. СП 59.13330.2016
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до лестниц, дверей, поворотов	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.113330.2016
	Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		наличие	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2016
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2016
	Поручни (ограждение)		наличие	имеется	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2016

	- высота поручней	см	90 (допустимо 85-92)	86	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2016
	Лестница к запасному выходу 2						
	Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.	см	не менее 135 не менее 120 не менее 90	135	О,С		П. 6.9. СП 118.13330.2012
	Нескользящее покрытие		наличие	отсутствие	О,С		П.6.2.8. СП

							59.13330.2016
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до лестниц, дверей, поворотов	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.113330.2016
	Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		наличие	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2016
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2016
	Поручни (ограждение)		наличие	имеется	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2016
	- высота поручней	см	90 (допустимо 85-92)	94	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2016
	Лестница с входной двери						

	Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.	см	не менее 135 не менее 120 не менее 90	526	О,С		П. 6.9. СП 118.13330.2012
	Нескользящее покрытие		наличие	отсутствие	О,С		П.6.2.8. СП 59.13330.2016
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до лестниц, дверей, поворотов	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.113330.2016
	Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		наличие	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2016
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2016
	Поручни (ограждение)		наличие	отсутствие	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2016
	- высота поручней	см	90 (допустимо 85-92)	-	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2016

Заключение по зоне

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, холл, балкон)	есть			Соответствуют	К,О,С	Отработать регламент по оказанию помощи со стороны персонала.	Организационные мероприятия
3.2	Лестницы (внутри здания)	есть			Лестницы соответствуют нормативам, ступени не имеют контрастной окраски краев, отсутствует тактильная предупреждающая полоса в начале и конце лестничного марша. отсутствуют двухсторонние поручни.	К,О,С	Лестницы в начале и в конце марша оснастить тактильным покрытием, нанести на края первой и последней ступеней контрастную окраску (либо монтаж противоскользящих контрастных накладок). Установить поручни с двух сторон. Обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	-	-	-
3.5	Дверь	есть			Соответствуют.	К,О,С	Нанести контрастную маркировку дверей в соответствии с нормативами. Обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам.	Организационные мероприятия
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Пути эвакуации не соответствуют нормативам доступности для МГН Двери на путях эвакуации не имеют контрастную окраску.	К,О,С, Г,У	Привести к требованиям нормативов пути эвакуации: понизить пороги, особо обратить внимание на предполагаемые эвакуационные пути движения инвалидов на колясках на первом этаже (там, где это технически возможно); оснастить окантовку дверей контрастной маркировкой, где она отсутствует. Обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН	Текущий ремонт, организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД (С,К), ДУ (О,Г,У)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: лестницы в начале и в конце марша оснастить тактильным покрытием, нанести на края первой и последней ступеней контрастную окраску (либо монтаж противоскользящих контрастных накладок), установить поручни с двух сторон; нанести контрастную маркировку дверей в соответствии с нормативами; привести к требованиям нормативов пути эвакуации: понизить пороги, особо обратить внимание на предполагаемые эвакуационные пути движения инвалидов на колясках на первом этаже (там, где это технически возможно); оснастить окантовку дверей контрастной маркировкой, где она отсутствует; обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1		3	4	5	6	7	8
	Аудитория №106						
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	125	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016

	- высота порога	см	не более 1,4	4	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	Зона обслуживания	см	150x150	наличие			

	Аудитория №103						
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	91	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016

	- высота порога	см	не более 1,4	4	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	Зона обслуживания	см	150x150	наличие			

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	130	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	4	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016

	Столовая						
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	125	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016

	- высота порога	см	не более 1,4	10 и 5	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
--	-----------------	----	--------------	--------	-------	---	------------------------------

	Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
--	-------------------	----	---------	---------	--	--	--

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Прилавочная форма обслуживания (столовая)	есть		Соответствуют	К,О,С	При необходимости оказывать помощь со стороны персонала	Организационные мероприятия
4.2	Кабинетная форма обслуживания	есть		Дверные проемы не соответствуют, высокие дверные пороги	К,О	Все аудитории по ширине дверного проема соответствуют нормативам, сгладить дверные пороги.	Технические мероприятия, организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
Зона обслуживания инвалидов	ВНД (К,С,О), ДУ (Г,У)	Текущий ремонт, организационные мероприятия: все аудитории по ширине дверного проема соответствуют нормативам, сгладить дверные пороги; отработать регламент оказания помощи со стороны персонала.

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1		3	4	5	6	7	8
	Санитарный узел						
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	отсутствует	К,О,С,Г		П.6.3.6. СП 59.13330.2016
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	60	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016

	- высота порога	см	Не более 1,4	6	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	Раковина: • высота раковины • опорный поручень	см	75-85 см наличие	84 отсутствует			П. 6.3.3. СП 59.13330.2016

	Ширина дверного проема в кабинку	см	Не менее 90	56	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	габариты кабины уборной	см	Не менее 220x225	86x140	К		П.6.3.3. СП 59.13330.2016
	-опорные поручни		наличие	имеются	К, О		П.6.3.3. СП 59.13330.2016
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		наличие	отсутствие			П.6.3.6. СП 59.13330.2016
	Умывальня						
	Знак доступности помещения		Наличие	отсутствие	К,О,С,Г		П.6.3.6.

	на высоте	см	135				СП 59.13330.2016
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	87	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	Не более 1,4	5	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016

	Раковина: • высота раковины • опорный поручень	см	75-85 см наличие	84 Отсутствие			П. 6.3.3.СП 59.13330.2016
	-опорные поручни		наличие	отсутствие	К, О		П.6.3.3. СП 59.13330.2016
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		наличие	отсутствие			П.6.3.6. СП 59.13330.2016

* - при установке опорных поручней следует руководствоваться ГОСТ Р 51261-99

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		Санузлы имеют похожую геометрию: узкие дверные проемы, высокие пороги, затесненные габариты санузлов, отсутствие опорных поручней, световых оповещателей и др.	К,О,С,Г,У	Рассмотреть возможность разработки рабочего проекта санитарного узла для МГН. Оснастить туалетные комнаты оборудованием в соответствии с нормативами (световые оповещатели, опорные поручни и др.).	Приобретение оборудования, организационные мероприятия, (капитальный ремонт).

Наименование структурно-	Состояние	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)
--------------------------	-----------	------------	--

функциональной зоны	доступности	N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ВНД (С) ДЧ (Г), ДУ (К, О, У)			Организационные мероприятия, приобретение оборудования: рассмотреть возможность разработки рабочего проекта санитарного узла для МГН. Оснастить туалетные комнаты оборудованием в соответствии с нормативами (световые оповещатели, опорные поручни и др.).

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8

	Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах)		наличие	имеется	С,У		6.5.1,6.5.2 СП 59.13330.2016
	Визуальная информация на контрастном фоне		наличие	Имеются на каждой двери кабинета	С		6.5.4 СП 59.13330.2016

	Размещение на высоте	см	не ниже 150 не выше 450 от пола	-	К, С		П.6.5.4 СП 59.13330.2016
	Высота прописных букв	см	не менее 7,5	-	С		П.6.8.3 ГОСТ Р 51671
	Указатели, пиктограммы:			имеются	С, У		
	Размещение на высоте	см	не более 250 от пола	-	К, С		П. 6.12 ГОСТ Р 51671
	Размер пиктограммы: рядом с входом в общественные здания и сооружения; на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения*	см	20 x 20 10 X 10	-	Г, О, К		П. 4.5.1.4. ГОСТ Р 52131
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги, выполненные шрифтом Брайля		наличие	отсутствие	С		П.6.16 ГОСТ Р 51671
	-высота размещения	см	120-160	-	С		П.6.18 ГОСТ Р 51671

	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) Размещение: справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа		наличие	отсутствие	С		П.7.1.8. СП 59.13330.2016
	Надписи и знаки для идентификации помещений*		наличие	-			
	-высота размещения	см	не выше 150	-	С,У		П.6.21.4 ГОСТ Р51671
	Звуковая информация: система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства.		наличие	имеются звуковые аварийные сигнальные устройства	С,Г		П.6.5.6 СП 59.13330.2016

* Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть **нанесены на стене**, находящейся рядом с замочной стороной двери, что позволит инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстояние до 8 см, не натываясь на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. **Не допускается размещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотнах входных дверей.**

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Соответствуют	К,О,С,Г, У	-	-
6.2	Акустические средства	нет				Г	Установить индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства в аудитории.	Закупка и установка оборудования
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует таблички с информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания, отсутствует мнемосхема (тактильный план здания)	С	Изготовить и установить таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания, изготовить и установить мнемосхему (тактильный план здания, прилегающей территории)	Текущий ремонт, работы по изготовлению тактильных табличек, мнемосхемы

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДУ-И (К,О, Г, У), ВНД (С)			Установить индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства в аудитории; изготовить и установить таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания, изготовить и установить мнемосхему (тактильный план здания, прилегающей территории).

Примечание:

Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями.

Должность, ФИО

Подпись

Председатель комиссии:

Проректор по конвенционной подготовке, программам развития и цифровым технологиям ФГБОУ «СГУВТ», Глушеч В.А.

Члены комиссии:

Психолог ФГБОУ «СГУВТ», Половец Н.С.

Руководитель учебно-методического отдела ФГБОУ «СГУВТ», Мальцева Н.М.

Представители общественных организаций инвалидов:

Представитель Кировской местной организации Всероссийского общества инвалидов, Колегов Е. Г.
